

Google Maps



Aufgrabung defekter  
Wasserrohrleitung

Regelplan B1/5

Bauzeit 21.9. - 22.9.21

Gemeinwerke Gleiching  
A. Pfannes  
Technische Leitung

*Janus* 21.9.21

Kartendaten © 2021 Geobasis-DE/BKG (©2009) 10 m